

1. POKRYCIE DACHU – BRAK UDOKUMENTOWANEJ
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE30
2. KONSTRUKCJA DACHU – BRAK UDOKUMENTOWANEJ
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30

NAZWA OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065)			
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE			
LOKALIZACJA: 26-660 JEDLIŃSK, JEDLANKA 10			
TEMAT OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ dla budynku mieszkalnego nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Jedlance			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Gustaw Mikołajczyk	NR UPRAWNIENI: 644/2015/	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Górecki	NR UPRAWNIENI: 197/98/R	PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A	NR RYSUNKU: 05	SKALA: 1:100	

